

CRNA GORA

Opština Tivat

Sekretarijat za uređenje prostora i
zaštite životne sredine

Broj: 0902-603/5-13

Tivat, 18.03.2014.god.

Na osnovu člana 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata («Sl.list CG» br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13) i člana 5 Odluke o donošenju Državne studije lokacije „Dio Sektora 27 i Sektor 28“ («Sl.list CG» br. 07/2010) po **službenoj dužnosti**, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine izdaje:

ISPRAVKU URBANISTIČKO – TEHNIČKIH USLOVA

Broj 0902-603/4 od 14.10.2013.godine

1. U tekstualnom dijelu navedenih urbanističko- tehničkih uslova, na strani 2, u tabeli “Urbanistički parametri sa planiranim kapacitetima“, u rubrici planirana spratnost objekta, umjesto spratnosti **P+1+Pk** treba da stoji spratnost objekta **P**.
2. Ostali elementi gore navedenih urbanističko tehničkih uslova se **ne mijenjaju** odnosno **važe i dalje**.
3. Ova ispravka je **sastavni dio** urbanističko tehničkih uslova broj 0902-603/4 od 14.10.2013.god.

Obrazloženje

U izradi urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za **rekonstrukciju** objekta stanovanja male gutine (**SMG**) na urbanističkoj parceli broj **UP 247**, koja je formirana od kat. parcele broj **820/3** KO Mrčevac, u zahvatu DUP-a „**Gradiošnica**“, došlo je do tehničke greške prilikom kucanja sparnosti za objekat na **UP247** u tabeli “Urbanistički parametri sa planiranim kapacitetima“. Naime, umjesto **P+1+Pk** treba da stoji spratnost objekta **P**, što se vidi iz originalne tabele Urbanistički pokazatelji za urbanističke parcele, kao i grafičkih priloga, koji su sastavni dio UTU, broj 0902-603/4 od 14.10.2013.godine.

Imajući u vidu navedeno obrazloženje, a cijeneći da se očigledne tehničke greške mogu ispraviti uvijek riješeno je kao u dispozitivu.

SAVJETNIK ZA POSLOVE URBANIZMA

Adrijana Pejović, dipl.ing.građ.



SEKRETAR

Tatjana Jelić, dipl.pravnik

Dostaviti:

- Žarić Radovan, Gradiošnica bb, Tivat ✓
- Urbanističkoj inspekciji
- Arhivi