


UP KOSTIĆI - URBANISTIČKI USLOVI

UP 488


URBANISTIČKI PARAMETRI PARCELE

br. parc.	namjena	P parcele	br. obj. na parc.	P osnove obj.	spratnost	BRGP	intervencija	opis intervencije
	bistjerna			12	terasa		održavanje	održavanje
	postojeći objekat		1	15	P	15	rekonstrukcija izgleda	fuge, proporcija otvora, okviri otvora, krovni vijenac, krovni pokrivač
	postojeći objekat		2	26	P+1	53	rekonstrukcija ruševine	JK jednočelijska prizemna kuća - u svemu prema zatečenom rješenju
	postojeći objekat		3	82	P+1	163	rekonstrukcija izgleda	fuge, proporcija otvora, okviri otvora, krovni vijenac, krovni pokrivač
UP488	SMG	298	3	136	P+1	231		


IZVOD IZ KATASTRA R=1:500




IZVOD IZ PLANA R=1:500




IDEJNO RJEŠENJE R=1:200




OSNOVA PRIZEMLJA



OSNOVA SPRATA



PRESJEK A - A



ISTOČNA FASADA



Foto - objekat 3, postojeće stanje